
Gastgeb & Partner Informationssysteme

Pater-Frey-Ring 69a D-86698 Oberndorf

Tel. +49(0)9090 9598-363 Fax +49(0)9090 9598-369

Website: www.gastgeb.org Product: www.awa2000.de Email: info@gastgeb.org



AWa2000 Safety Option

[awa_2000]

Maintenance






















The safety module was integrated into the Awa2000 solution to analyze hazardous conditions and to declare hazardous materials. An identification guide supports the user who may decide to post appropriate follow-up measures, thus removing or alleviating points of peril. A three-step clearance of the assessment and the creation of operating instructions are integrated.



Assess hazards by simply clicking and handling the catalogue items

Documentation of:

- o the activity/event
- o the hazard
- o image / photo / sketch
- safety measures
- o the need to act
- o follow-up with reminders
- o notes
- o ID of the authorized user

Following clearance, the hazard assessment is locked in and can no longer be changed. The hazard is automatically resubmitted after one year and the preceding assessment is archived


Hazardous Material Identification



For each hazard class the identification guide contains the appropriate hazard description with problem assessment, instructions for handling the hazard as well as sources for references and standards.

The completed assessment may be printed and posted next to the object.

Identification Guide Support



Arbeitsbereich:	Abnahme Comas Kalibrie	rmaschine II	/erantwortlich:	Häcker	Datum:	04.04	.07 Gültig b	is: 04.04.08
Tätigkeit	Gefährdung	Gebots-& Warnzeichen	Fotos Gefahrenpunkte	Schi	Schutzmaßnahmen		weitere Infos Bearbeiter	Realisierun
Bei Arbeiten an Maschinen und Anlagen	Bei defekte Elektrische Betriebsmittel könnte es zu [2-1] gefährliche Körperströme kommen	Δ		PSA/BA/UWS Jährliche Sicherhetsüberprüfung BGVA3/VDE 0113 Prüfung Defekte Betriebsmittel unwezuglich durch Fachpersonal instand setzen lessen:		riffung sittel	BAUWS durch BKPM Hr. Häcker	KW 12/07
Schmieren des Werkzeuges	Beim schmieren des Werkzeugs wird das HBO Ol mit Luft zerstllubt dabei entsteht ein (3.3) Aerosole				stellung nur n ateneinstellblu		BA/UWS durch BKPM Hr. Häcker/ BKQM Diem	KW 12/07
Schmieren des Werkzeuges	Die eingesetzte [3,4] Fässsigkeit HBO 1514 ist auf Grund ihrer Bestandteile ein Gefahrstoff	A	Kennzeichen Gel Jährliche Unterwe Umgang mit Gefa GFB & Betriebsams Gefahrstoffe en		he Unterweisi ng mit Gefahn letriebsamen	ang im stoffen sung für	BAUWS durch BKPM Hr. Hilcker	KW 12/07
Schmieren des Werkzeuges	Die eingesetzte Flüssigkeit HBO 1514 ist auf Grund ihrer Bestandbeile [5.1] Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten. Gase	<u>A</u>	Jahric Umga GFB & I	Kennzeichen Brandgefährdung Jährliche Unterweisung im Umgang mit Gefahrstoffen GFB & Betriebsamweisung für Gefahrstoffe erstellen		BA/UWS durch BKPM Hr. Häcker	KW 12/07	

Legende:
BA = Betriebaanweisung, UWS = Unterweisung, PSA = Persönlich Schutzussrüstung

Gefährdungsbeurteilung: Dokumentation